

Rengjøring og vedlikehold

Bertos Avlastninger, understell, skap og skuffer

Enkle rutiner for daglig rengjøring og vedlikehold sikrer lang levetid, god hygiene og trygg bruk av utstyret.

1. GENERELT

Bertos avlastninger, understell, skap og skuffer er produsert i rustfritt stål (AISI 304). For å bevare overflate, funksjon og hygiene er det viktig å rengjøre utstyret regelmessig og følge anbefalt vedlikehold.

2. DAGLIG RENGJØRING

1. Fjern løse rester

Tørk av overflater med en myk klut eller svamp for å fjerne smuler, støv og matrester.

2. Vask med mildt rengjøringsmiddel

Bruk varmt vann og et pH-nøytralt rengjøringsmiddel beregnet for rustfritt stål.
Tørk alle overflater grundig.

3. Skyll med rent vann

Fjern alle rester av rengjøringsmiddel med rent vann.

4. Tørk tørt

Tørk overflatene med en ren, myk klut for å unngå vannflekker og skjolder.

3. VIKTIG Å HUSKE

- Bruk kun myke kluter eller svamper.
- Ikke bruk stålull, skuresvamper eller slipende midler.
- Ikke bruk klorbaserte, sterke alkaliske eller sure rengjøringsmidler.
- Tørk alltid i sliperetningen (børsteretningen) på stålet.
- Hindre at salt, syreholdige matvarer eller væsker blir stående for lenge på overflatene.

4. VEDLIKEHOLD

- Kontroller jevnlig at skuffer glir lett og at hjul/bein er stabile og uten skader.
- Smør bevegelige deler (skinner og hjul) ved behov med et godkjent smøremiddel for næringsmiddelmiljø.
- Kontroller at alle skruer og festepunkter er stramme.
- Hold ventilasjon og undersider fri for støv og smuss.

5. PERIODISK RENGJØRING (UKENTLIG)

- Ta ut skuffer og rengjør skinner og innvendige flater grundig.
- Rengjør undersiden av avlastninger og understell.
- Kontroller hjul/bein for slitasje og rengjør godt.
- Fjern fett og smuss fra hjørner, skjøter og sveisepunkter.

6. SIKKERHET

- Sørg for at utstyret er avkjølt før rengjøring.
- Bruk hansker ved håndtering av skuffer og deler ved behov.
- Følg gjeldende HMS- og hygienerutiner.



7. TIPS FOR LANG LEVETID

- Rengjør utstyret daglig.
- Unngå bruk av feil kjemikalier og skuremidler.
- Tørk alltid overflater tørre etter rengjøring.
- Gjennomfør jevnlig vedlikehold og kontroller.